



**FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

**MISURA 8**

**“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”**

**SOTTOMISURA 8.5**

**“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”**

**Tipologia di intervento 8.5.1**

**Comune di Brusson**

**Interventi selvicolturale e di miglioramento della funzione  
turistico-ricreativa dell’area di Saint-Valentin**

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

26 novembre 2017

**Tav. DE 6**

**Piano di manutenzione**

**Committente**

**Comune di Brusson**

**Tecnico  
incaricato**

**Dott. For. Elena Pittana**

Reg. Amérique 9, 11020 Quart (Ao)

0165.775167

e.pittana@agroforest.it

e.pittana@epap.sicurezzapostale.it



## **1           PREMESSA**

Il presente Piano di Manutenzione, in relazione alle scelte progettuali applicate ed alle diverse caratteristiche costruttive, analizza le parti più importanti previste fornendo le necessarie indicazioni di minima per un'adeguata manutenzione preventiva e corrente.

In particolare il Piano prevede il mantenimento delle opere nel tempo, garantendone la funzionalità, attraverso adeguati interventi programmati, al fine di contrastare i fenomeni di degrado dovuti essenzialmente alle condizioni climatiche.

## **2           ANALISI DELLE COMPONENTI**

**Il progetto consiste essenzialmente nella realizzazione di opere diverse per natura, componenti e materiali utilizzati. Si riporta un elenco sintetico degli interventi previsti al fine di dettagliare successivamente i lavori di manutenzione previsti.**

- Intervento selvicolturale;
- Realizzazione nuovi sentieri escursionistici
- Realizzazione sentiero per disabili
- Ripristino sentieri esistenti
- Realizzazione scalini in legname
- Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale per sentieristica
- Posa panche in legname
- Posa bacheca in legname
- inerbimento.

### **3                   INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI**

#### **1.1.           INTERVENTI SELVICOLTURALI**

Gli interventi selvicolturali a carico del bosco dovranno essere programmati secondo quanto previsto dal Piano Economico dei Beni silvopastorali del Comune di Brusson.

#### **1.2.           SENTIERI ESCURSIONISTICI**

Annualmente si dovrà procedere allo sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva.

Il taglio dovrà essere effettuato ad inizio stagione estiva (indicativamente metà giugno) e, previa verifica, eventualmente ripetuto dopo 2 mesi.

Annualmente, in concomitanza con lo sfalcio, si dovrà procedere all'ispezione del piano calpestabile e verificare che non si siano verificati smottamenti o ruscellamenti. In caso di rilevamento di piccoli dissesti occorrerà procedere con l'intervento di ripristino del danno.

#### **1.3.           SENTIERO PER DISABILI**

Annualmente (a fine stagione invernale coincidente con lo scioglimento della neve) e a seguito di ogni evento meteorologico eccezionale (pioggia intensa, temporali, vento forte) si dovrà procedere all'ispezione del sentiero per verificarne l'integrità del sedime, che dovrà risultare privo di fessurazioni, erosioni, avvallamenti, gibbosità e sconnessioni.

Si dovrà rimuovere il materiale depositatosi durante l'inverno (rami, pigne, sassolini, ecc...).

Con cadenza settimanale durante la stagione estiva occorrerà effettuare un'ispezione ed eventualmente rimuovere il materiale depositatosi sul sedime.

#### **1.4.           SCALINI IN LEGNAME, STACCIONATE PANCHE E BACHECA**

Annualmente si dovrà procedere all'ispezione degli elementi che costituiscono le strutture in legname al fine di individuare cedimenti.

In caso di danni occorrerà sostituire gli elementi danneggiati.

Con cadenza quinquennale occorrerà effettuare la verniciatura con impregnante antifungino ed antitarma delle staccionate, della bacheca, del cordolo e delle panche.

#### **1.5.           INERBIMENTI**

Per le prime due stagioni vegetative le aree soggette a semina dovranno essere oggetto di verifica e controllo ed eventualmente risarcite con un'ulteriore semina.

**1.6.        *SEGNALETICA PER SENTIERISTICA***

Con cadenza annuale occorrerà verificare l'integrità della segnaletica controllando con scrupolo che i cartelli non siano stati ruotati (accidentalmente o intenzionalmente).

Ogni 5 anni occorrerà rinfrescare con verniciatura la segnaletica orizzontale.

